

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Государственное профессиональное
образовательное учреждение**

Тульской области

**« Тульский государственный
машиностроительный колледж
имени Никиты Демидова»**

Металлистов ул., д. 2а, Тула, 300041

Тел./факс (4872) 56-05-76.

E-mail: spo.mkdemidov@tularegion.ru

**Прокуратура Центрального района
г. Тулы**

**Заместителю прокурора района
юристу 1 класса**

Маслову В.В.

19.12.2018 № 511/сх
На № _____

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» (далее – учреждение) в соответствии с представлением прокуратуры Центрального района г. Тулы № 21-02-2018 от 21.11.2018 г. об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и образовании в здании по адресу: г. Тула, Металлистов, д. 2а, сообщает следующее.

В период с 21.11.2018 г. по 21.12.2018 г. учреждением проведена работа по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова».

Данные приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Отчет о проделанной работе по устранению нарушений
1	Не выполнено разделение помещений различного класса функционального назначения между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, а именно: 1) Не отделено подсобное помещение дворника, используемое для складирования различных веществ и материалов в тамбуре эвакуационного выхода № 2 ; 2) Помещение (бывшая оружейная комната), используемая для складирования упаковок с бумагой; 3) Помещение серверной, расположенной в помещении архива; 4) Помещение архива	1) произведен демонтаж помещений дворника; 2) на стадии закупки противопожарной двери с доводчиками; 3) на стадии закупки противопожарной двери с доводчиками; 4) на стадии закупки противопожарной двери с доводчиками;

2	Не оборудовано запорное устройство на обводной линии счетчика воды электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов или от систем противопожарной автоматике.	Ценовое предложение по закупке получено. Планируется заключение государственного контракта на приобретение дополнительных устройств.
3	Не обеспечена при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 1) Не выполнены провода установки пожарной автоматики соответствующего типа; 2) Не выполнен монтаж автоматической установки пожарной сигнализации с требуемым количеством пожарных извещателей.	1) на стадии закупки. 2) на стадии закупки.
4	Не предусмотрен выход с лестничной клетки на чердак через люки.	На стадии закупки 2 противопожарных люков.
5	Допущен перепад высот: 1) В полу на пути эвакуации в тамбуре эвакуационного выхода № 2. 2) Перед выходом из крыла с помещениями «Кванториума» и спортивного зала. 3) выход из спортивного зала в общий коридор.	
6	Не предусмотрены ограждения с перилами перед эвакуационным выходом № 2.	На стадии закупки.
7	Не дооборудованы противопожарные двери устройствами для самозакрывания.	На стадии закупки.
8	Не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по освещенности) при эксплуатации эвакуационного выхода, ведущего из спортзала на улицу; общий коридор на 1 этаже от подстанции к мастерским.	Устранено.
9	Не выполнена защитная конструкция извещателей в спортивном зале от механических повреждений.	На стадии закупки
10	Не обеспечено открывание двери, ведущей из спортивного зала в общий коридор по направлению выхода из здания.	Выполнено.
11	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты в целом по зданию.	На стадии закупки.
12	Не обеспечено при обслуживании автоматической установки пожарной сигнализации соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.	На стадии закупки.
13	Допущено размещение различных предметов перед эвакуационным выходом № 7, под лестничным маршем около эвакуационного	Размещение предметов перед эвакуационным выходом № 7, под лестничным маршем около

	выхода № 7, а также не обеспечено открывание двери эвакуационного выхода № 7.	эвакуационного выхода № 7 устранено. Производится согласование с Инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия.
14	Не оборудовано лампы плафонами, предусмотренными конструкцией светильников в следующих помещениях: серверная, архив, подсобные помещения мастерских.	На стадии закупки.
15	Не обеспечена очистка внутренней территории объекта защиты, в том числе в пределах противопожарных расстояний от горючих материалов.	Очистка внутренней территории производится в рамках заключенного государственного контракта на ремонт фасада № Ф.2018.387979 от 13.08.2018 г.

С уважением,

Директор



В.Н. Салищев