

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Государственное профессиональное
образовательное учреждение**

Тульской области

**«Тульский государственный
машиностроительный колледж
имени Никиты Демидова»**

Металлистов ул., д. 2а, Тула, 300041

Тел./факс (4872) 56-05-76.

E-mail: spo.mkdemidov@tularegion.ru

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г. Тулы
(по Пролетарскому округу)**

19.12.2018 № 593 цех
На № _____

ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» (далее – учреждение) в соответствии с представлением прокуратуры Пролетарского района г. Тулы № 7-02-2018 от 14.11.2018 г. об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и образовании в здании по адресу: г. Тула, Приупская, д. 1, сообщает следующее.

В период с 14.11.2018 г. по 14.12.2018 г. учреждением проведена работа по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова».

Данные приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

<i>№ п/п</i>	<i>Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения</i>	<i>Отчет о проделанной работе по устранению нарушений</i>
1	Не оборудовано соответствующей автоматической пожарной автоматикой помещение перед входом в чердачные помещения с лестничной клетки правого крыла (раздевалка сантехника), подвальное помещение левого крыла и тамбуры выхода.	Устранено согласно заключенного государственного контракта по выполнению услуг по ремонту АПС № 169 от 07.11.18 г.
2	Отсутствуют предусмотренные проектом двери эвакуационного выхода из общих коридоров на лестничную клетку правого крыла, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	На стадии заключения контракта на закупку и установку дверей эвакуационного выхода.
3	Допущено размещение оборудования (трубы отопления) на лестничной площадке второго эвакуационного выхода фасада.	Устранено. Установлен пандус.
4	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками(рассеивателями), предусмотренными конструкцией в книгохранилище библиотеки.	Устранено.
5	Не разделены между собой помещения различных классов функциональной пожарной опасности	Устранено.

	(коридор второго этажа от мастерской электриков) противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости.	
6	Допущено применение отделочных материалов стен столовой, не обеспечивающих ограничения распространения опасных факторов пожара по поверхностных слоям помещения.	Устранено.

С уважением,

Директор



В.Н. Салищев

Исп. Денисов И.В.
(4872) 56-05-76